

Technische Produktinformation

Mautner Fassadenfarbe

Werkstoff: Hochdeckende Dispersionsfarbe auf copolymerer Acrylbasis. Der Lösungsmittelanteil beträgt ca. 2%. Wasserverdünnbar, waschbar, wetterbeständig, scheuerfest, lichtecht, alkalifest und matt auftrocknend.
Um die speziellen Eigenschaften des Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkt vermischt werden.

Verwendung: Scheuerfeste Außen- und Innenanstriche auf Putz, Mauerwerk, Asbestzement, Beton, Holz- und Hartfaserplatten, rostschutzgrundierte Eisen- und Metallteile.

Verarbeitung: Untergrund muß trocken, fest, frei von Verschmutzungen und tragfähig sein. Lose Anstriche und Leimfarben entfernen. Mürbe und sandende Untergründe sorgfältig abbürsten und mit Sperr- und Tiefengrund festigen. Verunreinigungen durch Schalöle, Fette und Wachs mittels Hochdruckreiniger unter Zusatz von fettlöslichen Mitteln entfernen. Alte Kalk und mineralische Anstriche sind vor der Beschichtung mechanisch restlos zu entfernen.

Nach dem Ausbessern von Rissen und beschädigten Putzflächen ist darauf zu achten, daß der Ausbesserungsmörtel der Festigkeit und Struktur des vorliegenden Putzes entspricht. Vor dem Anstrich müssen diese Putzflächen unbedingt ausgetrocknet sein.

Neue hydraulischabbindende Kalk- und Zementputze dürfen erst nach 2 bis 4 Wochen gestrichen werden.

Zur Beschichtung von VWS Systemen (Vollwärmeschutz) wird die Fassadenfarbe nicht empfohlen.

Voranstrich: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit 20% Wasser verdünnen.
Schlußanstrich: Fassadenfarbe für Außen mit max. 10% Wasser verdünnen. Die Fassadenfarbe kann gerollt, gestrichen und gespritzt werden. Auch Airless ist möglich.

Nicht unter +5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten, bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost!

Farbton: weiß, Voll- und Pastelltöne lt. Farbtonkarte

Abtönen: Mit Voll- und Abtönfarben

Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 100 – 250g/m². Es wird empfohlen den genauen Verbrauch durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

Trockenzeit: Je nach Witterung 6 – 8 Stunden

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser eingetrocknete Farbreste können nur mehr mechanisch oder mit einem Abbeizmittel entfernt werden.

Lagerung: kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.
Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

Die Wandfarbe fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Kleber sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.